

På grunn av ufullstendige data og informasjon, må noen forutsetninger gjøres av teamet. Teamlederen instruerer alle medlemmene til å liste opp og registrere alle antagelser som er gjort. Fargen på overskriften til hver enhet representerer grunnlaget for antagelser. Enheter med samme farge har samme forutsetninger.

Ingen tiltak nødvendig

Hendelseskort 1

Kunden ønsker å utvide omfanget av prosjektet for å inkludere "piping dead leg" og dreietapp. Tegningene må oppdateres for å korrespondere med denne endringen.

Tiltak: Alle enhetene som har bestått og fullført DD må legges til DD Omarbeidsfasekolonne på Omarbeidstavlen.

Hendelseskort 2

Kunden oppdager at forutsetningene fra RBI-teamet er for konservative, noe som medfører risiko for at noe utstyr blir urealistisk høye. Kunden ønsker at teamet skal revidere noen av disse forutsetningene, som følgelig påvirker DM og SA resultatene. Omarbeid av noen av enhetene er nødvendig for DM og SA fasene.

Handling: Sett alle enhetene som allerede har fullført DM og / eller SA til DM Omarbeidsfase i kolonne på Omarbeidstavlen.

Hendelseskort 3

RBI-ingeniøren har funnet feil i RBI-programvaren, noe som forårsaker feil og feilberegninger på RBI-analysen og resultatene. Som følge er RBI-analysene som ble gjennomført nylig vurdert som ugyldige og krever omarbeid. RBI-ingeniøren trenger en uke for å løse feilene.

Handling: Ikke spill terningene for SA en omgang (en uke). Ta tilbake alle enhetene i SA Ferdig Fase til SA Omarbeidsprosessfasen i Omarbeidstavlen.

Hendelseskort 4



Project ILA-LEAN Number 2016-1-PL01-KA203-026293



Hendelseskort 2

Velg i uke 5

Hendelseskort 1

Velg i uke 3

Hendelseskort 4

Velg Hendelseskort 6 fire uker etter
Hendelseskort 5 er valgt.

Hendelseskort 3

Velg Hendelseskort 5 når en av
enhetene allerede har nådd
Kundeomtale.



Project ILA-LEAN Number 2016-1-PL01-KA203-026293



